

LISTA LAVORI EFFETTUATI BAGLIETTO ISCHIA

2017

Stesura aggrappante Metal Primer Marlin su assi, eliche, timoni e flaps e stesura antivegetativa Velox Plus Marlin
Stesura di 2 mani di antivegetativa per carena Raffaello Veneziani
Levigatura legni laccati e applicazioni 2 mani grasse di vernice bicomponente
Aspirazione liquidi sala macchine e sentine, compreso locale tecnico a poppa
Fornitura boiler 40 lt esterno in acciaio inox con collegamento scambiatore di calore motore
Smontaggio pompe di carico dei bagni, revisione della prima, sostituzione della seconda
Smontaggio 2 pompe casse nere, revisione della prima, sostituzione della seconda
Fornitura 1 pompa centralizzata per aspirazione sentina a 24v con girante in bronzo
Smontaggio e revisione pompa antincendio
Fornitura 1 pompa di sentina per il locale tecnico di poppa a 24 v
Sostituzione 4 coppie di morsetti
Rinnovo certificato di sicurezza
Tagliando motori gruppo elettrogeno
Realizzazione taglio cioletto cabina marinaio
Sostituzione zinchi
Tagliando motore fuoribordo
Revisione impianto antincendio
Fornitura 1 batteria 100 ah per gruppo
Sabbatura e verniciatura salpa ancora
Smontaggio e rimontaggio oblò e ferramente su cabina armatoriale e tetto
Sverniciatura, stuccatura, verniciatura e ripristino antisdrucchiolo tuga cabina armatoriale
Carteggiatura passamano di poppa e applicazione 3 mani di flatting
Ripristino vetri dinette bassa

Motori

Olio motore
Filtro olio n°2
Filtro gasolio n° 2
Filtro turbina n° 2

BAGLIETTO ISCHIA - LIS

2017

Application of Metal Primer
Application of 2 coats of
Polishing of lacquered
Extraction of liquids in
Provision of a 40 lt stainless steel
Disassembly of bathroom
Disassembly of 2 black
Provision of 1 centralized
Disassembly and overhauling
Provision of 1 bilge pump
Replacement of 4 terminals
Renewal of safety certificate
Generator engine inspection
Cutting of crew cabin ceiling
Replacement of boat zincs
Outboard engine inspection
Overhauling of fire system
Provision of 1 100 ah battery
Grit cleaning and painting
Disassembly and reassembly
Paint stripping, grouting
Sanding of stern handrails
Restoration of saloon glass

Engines

Engine oil
x2 oil filters
x2 Diesel filters
x2 Turbine filters

Filtro Racor 1000 n°2
Giranti n° 2
Olio motore generatore
Filtro gasolio generatore
Revisione motorino di avviamento

Elettronica ed elettricità

Sostituzione autoradio cabina armatoriale poppa
Rifacimento impianto stereo dinette

2018

Alaggio
Lavaggio carena
Antivegetativa Marlin
Revisione dissalatore
Lavaggio tappezzerie interne
Sostituzione 4 zinchi flap da 70

2019

Alaggio
Lavaggio Carena
Applicazione 2 mani di antivegetativa
Lucidatura scafo e acciai
Trattamento 3 mani epossidica
Controllo e sostituzione viti in coperta
Sostituzione 16 zinchi
Pulizia tappezzeria
Revisione zattera

Motori

x2 Racor 1000 filters
x2 Impellers
Generator engine oil
Generator Diesel oil
Overhauling of starter

Electronics and electricity

Replacement of radio i
Renovation of Hi-Fi sys

2018

Hauling
Hull washing
Marlin antifouling
Overhauling of waterm
Interior upholstery was
Replacement of 4 zinc

2019

Hauling
Hull washing
Application of 2 antifou
Hull and steel polishing
Treatment with 3 epox
Inspection and replace
Replacement of 16 bo
Upholstery cleaning
Overhauling of raft

Tagliando motori, generatore e alternatore:

Olio motore

2 filtri olio

2 filtri gasolio

2 filtri turbina

2 filtri racor

2 giranti

Olio motore generatore

Filtro gasolio generatore

Olio Invertitore

Smontaggio vecchie e installazione 6 nuove batterie

Engines

Engine oil

2x oil filters

2x Diesel filters

2x turbine filters

2x Racor filters

2x impellers

Generator engine oil

Generator Diesel oil

Inverter oil

Removal of old batteries

LIST OF WORKS

Primer Marlin gripping on axles, propellers, rudders and flaps. Application of Velox Plus Marlin antifouling
of Raffaello Veneziani antifouling
woods and application of 2 coats of bicomponent paint
engine room and bilges, including the stern technical room
Inless steel boiler
Com's loading pumps, overhauling of the first pump and replacement of the second one
water pumps, overhauling of the first pump and replacement of the second
ed pump for extraction in bilge, 24V with bronze impeller
auling of the fire pump
mp for stern technical room, 24V
inal pairs
ificate
ection
eiling
incs
ction
tem
attery for the generator
ng of windlass
embly of portholes and hardware of master cabin and rood
g, painting and restoration of antislip on deckhouse
ail and application of 3 coats of flatting
glasses

motor

city

n stern master cabin
tem in the saloon

aker

shing

flaps (70)

uling coats

;

y coats

ment of deck screws

at zincs

es and installation of 6 new ones