

DESCRIZIONE LAVORI	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Copertura timone cuoio doppia crosta 4 mm.	*				
Randa e Fiocco "Bianchi e Migliori" in SPECTRA ORIENTATO (Tessuto Manfredini)		*			
Salpa ancora Quick 1000 W e modifica staffa di supporto		*			
Strumenti Raymarine i50; i60		*			
Pompa circolazione acqua di mare frigoriferi		*			
Lavori albero e boma(imp.elettr./canalina/ganci att. mura)		*			
Revisione Elica Max Prop 3 Pale e sostituzione asse		*			
Randa e Genoa 130%		*			
Verniciatura/Lucidature murate		VERNIC		LUCIDAT	
Casse pozzetto e dinette			*		
Catena 10mm 50 mt.			*		
Luce alla fonda testa d'albero a led			*		
Coperta e pozzetto (pavimento compreso) teck 10 mm.			*		
Rotaie genoa sostituite			*		
Sabbiatura e verniciatura albero, boma e crocette			*		
Guarnizioni pompa gabinetto di poppa			*		
Revisione autogonfiabile				*	
Lucidatura tuga e striscia laterale verniciata blu				*	
Boccola DELRIN asse timone e revisione generale				*	
Guarnizioni pompa gabinetto di prua					*
Rinnovo certificato di sicurezza					*
Autoclave elettronico senza vaso di espansione.					